


观测系统的要求

方法一：滚动式，检波器间距 2-4 米，炮点在第一个检波器前 2-4 米，以相同的观测方式向前移动。



方法二：大排列，检波器间距 2-4 米，炮点每隔 1 个检波器敲击 1 次，两端各偏移 3 炮。该排列方式收尾相接向前移动。

